



排水フィルター 底 写真

2017/9/7




OED-1000S

製造番号 300058

※排水フィルター 付着物(繊維) 軽減傾向を確認

☆右図 漏水テスター先端金具部をガーゼ清拭していた模様
⇒半年程前よりガーゼ清拭をやめた
⇒前年に比較し、排水フィルター底面に付着している繊維が
少なくなっている



新鋭工業(株) 長野支店 青木