

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 10月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300325
作業年月日	平成 29 年 10 月 30 日	作業時間：2 Hr
顧客名	村の診療所 安部医院 様	TEL：0269-67-0502
所在地	長野下高井郡野沢温泉村大字豊郷9780-4	ご担当 様
販売店	中日本パナソニック株式会社 長野事業所	ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/11, 7/14, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/24, 7/25, 7/26, 8/1, 8/2, 8/4, 8/7.
原水汚染異常 (E209)

不具合原因、作業内容

定期保守実施。内視鏡洗浄=内蔵フィルターのお掃除。要約

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 542
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒ ※交換
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置情報	交換後運転回数：291	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：48	殺菌/消毒+アル：423
	リークチェック：450	自己洗浄：444	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	/	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 10 月 30 日

ご署名 安部 様 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H29.10.30 青木	H29.10.30 青木