

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 1月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300342
作業年月日	平成 30 年 1 月 24 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	日比優一クリニック 様		TEL： 0268-21-0721
所在地	上田市上田原158-1		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 牛丸 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/28 濃度維持異常 (E302)
 8/19 " "
 12/15 オゾン水生成異常2 (E215)

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 562
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューブ	正常	☒ ※交換
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数： 1310	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1692	殺菌/消毒+アル： 2091
	リークチェック： 1756	自己洗浄： 668	アルコール単独： 15	エア単独： 495

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1 set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺フューブ		☒	1式
オゾンセンサー		☒	1	マニホールドフューブ (青)		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年 1 月 24 日

ご署名

日比優一

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者

H30.1.24

作業者

H30.1.24