

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 3月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300223
作業年月日	平成 30 年 3 月 15 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	今井内科胃腸科クリニック 様	TEL： 0266-24-8688
所在地	長野県岡谷市今井1211	ご担当 様
販売店	株式会社 スケン	ご担当 今井 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/1 消毒槽異常 (E101)

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施 - 内視鏡消毒に関するアンケートのお返り

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 324
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ *下方向に動かされた ☐ あり	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。排水機構本体内部も水漏れ跡の確認できませんでした。
また念のため、チューブ類を確認しました。

装置情報	交換後運転回数： 532	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2303	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール消毒液		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

30年 3月 15日

ご署名

矢花 貴子

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.3.15 青木	H30.3.15 青木