

## 保守点検・修理 報告書

|              |                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名          | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号：300230      |
| 作業年月日        | 平成30年 3月 29日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間： 1 Hr       |
| 顧客名          | みぞうえ内科医院 様                                                                                                                |                                                                       | TEL：0263-33-5900 |
| 所在地          | 長野県松本市桐2-5-5                                                                                                              |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店          | 鍋林株式会社                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 様            |
| 納入年月日        | 平成26年 3月 31日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分         | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| <b>出張</b> 引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

|                          |                                                                               |                          |                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| フタロック                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 725    |
| オゾンセンサ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/> |                                                                               | <input type="checkbox"/> |                                                    |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ交換(青)

|          |              |                                                                              |            |             |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 88  | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 548 | 殺菌/消毒+アル： 0 |
|          | リークチェック： 522 | 自己洗浄： 109                                                                    | アルコール単独： 0 | エア単独： 0     |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ワゴン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| ワゴン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| ワゴン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成30年 3月 29日

松本市桐2丁目5番5号

医療法人 みぞうえ内科医院

院長 溝上 哲朗

TEL (0263) 33-5900

FAX (0263) 32-7748

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

責任技術者

作業者

