

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 7月 17日

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | 製造番号： 301197                                                          |
| 作業年月日 | 平成 30 年 7 月 17 日                                                                                      | 作業時間： 1.5 Hr                                                          |
| 顧客名   | 上島医院 様                                                                                                | TEL： 0266-41-0143                                                     |
| 所在地   | 長野県上伊那郡辰野町中央102番地                                                                                     | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | 鍋林株式会社                                                                                                | ご担当 佐藤 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成 29 年 7 月 18 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/19. 消毒時給水異常 (E202) × 4.

## 不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

## 点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 314    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      | 糸巻きフィルター     | <input checked="" type="checkbox"/> ※交換(有償)        |

## 作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません。給水フィルター・セット内、糸巻きフィルターのみ交換致しました(有償)。  
→定期保守実施時、毎年交換をお願いいたします。

|      |              |                |            |               |
|------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 119 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌/消毒： 13  | 殺菌/消毒+7L： 107 |
|      | リークチェック： 2   | 自己洗浄： 103      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称          | 部品コード | 交換                                  | 数量   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------------|-------|-------------------------------------|------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤              |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1set |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ、水槽側      |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ、チューブ側    |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールタンクキャップ(青) |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 糸巻きフィルター E-201  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

30年 7月 17日

ご署名

佐藤 俊明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

責任技術者

H30.7.17

作業者

H30.7.17