

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 7月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301196
作業年月日	平成 30 年 7 月 6 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	波多野医院 様	TEL： 0265-22-0666
所在地	長野県飯田市伝馬町1-46	ご担当 様
販売店	株式会社 行イオ 飯田支店	ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 7 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

13/18 ヒーター異常 (E105)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施、内視鏡洗浄に関するアンケートのお願い案内

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 520
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れも丁寧に実施いただきありがとうございます。
引き続きお力添えください。

装置情報	交換後運転回数： 118	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 9	殺菌/消毒+アル： 111
	リークチェック： 79	自己洗浄： 2	アルコール単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 7月 6日
長野県飯田市伝馬町1の46番地
医療法人 秀成会 波多野医院
医師 波多野 剛之
ご署名
TEL 0265-22-0666

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 青木
H30.7.6
作業者 青木
H30.7.6