

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 4 月 24 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号: 300526      |
| 作業年月日 | 2019 年 4 月 24 日                                                                                                           |                                                                       | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 清水内科クリニック 様                                                                                                               |                                                                       | TEL: 055-261-8887 |
| 所在地   | 山梨県笛吹市石和町駅前6-2                                                                                                            |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社 スズケン                                                                                                                 |                                                                       | ご担当 内藤 様          |
| 納入年月日 | 平成 27 年 4 月 3 日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

|                                                                 |                                                                               |                          |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                 |                                                                               |                          |                                                     |
| 異常履歴なし                                                          |                                                                               |                          |                                                     |
| 不具合原因、作業内容                                                      |                                                                               |                          |                                                     |
| 保守点検作業実施                                                        |                                                                               |                          |                                                     |
| 点検項目                                                            |                                                                               |                          |                                                     |
| フタロック                                                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン                                                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン                                                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 539     |
| オゾンセンサ                                                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン                                                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量                                                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー                                                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm  |
| 水漏れ確認                                                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃                                                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ                                                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ※送水送水ホース内圧確認 |
| 殺菌槽コネクタ                                                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| <input type="checkbox"/>                                        |                                                                               | <input type="checkbox"/> |                                                     |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                       |                                                                               |                          |                                                     |
| 機械動作に異常ありません。富エド送水ファンネル(CA503 S/A)1ヶ所にて水化が見られます。早めの更新検討をお願いします。 |                                                                               |                          |                                                     |

|      |              |                |             |                |
|------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 750 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌/消毒: 1334 | 殺菌/消毒+7L: 1690 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 977      | アルコール単独: 33 | エア単独: 32       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1set |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルタ (E202) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |      |

|                                                                                                                           |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                 |  | 2019 年 4 月 24 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  |                 |
| ご署名 清水 健吾                                                                                                                 |  | 清水 印            |

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

|           |           |
|-----------|-----------|
| 責任技術者     | 作業者       |
| 2019.4.24 | 2019.4.24 |
| 青木        | 青木        |