

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 6 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300907
作業年月日	2019 年 6 月 25 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	黒沢内科 様		TEL: 055-263-3400
所在地	山梨県笛吹市石和温泉町市部716-5		ご担当 様
販売店	豊前医化株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
7/27 オゾン水生成注意 (E110), オゾン水生成異常 (E207)			
8/10 オゾン水生成注意 (E110)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 368
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
異常ありません。使用後のお手入れも丁寧に実施いただきありがとうございます。 引き続きお力添えください。			

装置 情報	交換後運転回数: 404	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 393	殺菌/消毒+7L: 725
	リークチェック: 709	自己洗浄: 483	7Lアルコール単独: 21	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1 set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	〒406-0031 山梨県笛吹市石和温泉町市部716-5 黒沢内科 院長 黒澤 明彦 TEL 055-263-3400 Fax 055-263-0871
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.6.25 青木	2019.6.25 青木