

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 6 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100787
作業年月日	2019 年 6 月 21 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	宮坂医院 様		TEL: 0266-52-1711
所在地	長野県諏訪市元町4-10		ご担当 様
販売店	株式会社 マテリア 松本支店		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/17, 11/15, 12/12, 12/14, 12/26, 2/9, 6/15 起動時給水異常 (E201)
 1/25 酸素・圧力異常 (E201)
 5/15 停電 (E403)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 765
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☐	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☐ 左上側交換 ☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 120	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 55	殺菌/消毒+アル: 762
	リークチェック: 3	自己洗浄: 2/	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	1942 フィタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和1年 6 月 21 日

ご署名 鮎澤 江梨子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.6.21 青木	2019.6.21 青木