

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 9 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300635
作業年月日	2019 年 9 月 18 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	しろぎ内科クリニック 様		TEL: 0265-98-5030
所在地	長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8603		ご担当 様
販売店	株式会社マテイ 伊那支店		ご担当 小林 様
納入年月日	平成 27 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
12/10 消毒時 給水異常 (E202)			
2/19 消毒時 給水異常 (E202)			
不具合原因、作業内容			
・保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 455
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。大変丁寧に使用後のお手入れを実施いただきありがとうございます。 酸素ポンプの残量が少ないため、ポンプの交換をしました。早めに酸素を交換をお願いします。	

装置 情報	交換後運転回数: 1341	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 1842	殺菌/消毒+7L: 3039
	リークチェック: 2997	自己洗浄: 935	アルコール単独: 39	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1本
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
2019.9.18 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 8603-7 しろぎ内科クリニック 院長 城崎 輝之	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.9.18 青木	2019.9.18 青木