

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 12 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500050
作業年月日	2019 年 12 月 16 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	安藤病院 様	TEL: 026-232-5457	
所在地	長野県上田市中央西1-1-20		ご担当 様
販売店	アサシエンス株式会社 長野営業所		ご担当 今井 様
納入年月日	2018 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/10 オゾン水 生成 注意 (E110)
オゾン水 生成 異常 (E207)

不具合原因、作業内容

保守点検 作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 624
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 332 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数): 151 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 149
	消毒+アル (総運転回数): 182	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 181
	リークチェック: 0	自己洗浄: 92
	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	1セット
交換後 No. 13111599			排水栓	☒	1	エタフィルタ	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ、チューブ側	☐		水フィルター	☒	1
160314-001			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1	コントロールボード	☒	1
給水フィルタ-E202	☒	1	洗剤ボトル	☒	1		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R1 年 12 月 16 日

安藤病院 印
ご署名 安藤病院

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.12.16	2019.12.16

Ver. 1.0

Ver.1.0