

保守点検・修理 報告書

発行日: 2020 年 4 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301476
作業年月日	2020 年 4 月 23 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	いちよう並木クリニック 様		TEL: 0266-58-5522
所在地	長野県諏訪市四賀2417-2		ご担当 様
販売店	株式会社 IM・I-		ご担当 西尾 様
納入年月日	平成 30 年 4 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/14 水位低下異常(E300), 消毒時給水異常(E202)
 8/21 排水異常2(E402), 10/15 消毒時給水異常(E202)
 3/25 消毒槽異常(E101), オゾンリーフ異常(E204), 消毒時給水異常(E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 48/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7/ ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※トレイ左エポン根元にビ	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません

装置情報	交換後運転回数: 526	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 360	殺菌/消毒+7L: 707
	リークチェック: 1	自己洗浄: 17	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	1set
排水栓		☒		接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 4 月 23 日

ご署名 小松信俊



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.4.23	2020.4.23