

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019 年 12 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500060
作業年月日	2019 年 12 月 9 日		作業時間： 2.5 Hr
顧客名	竹内医院 様	TEL： 026-232-5457	
所在地	長野県長野市南県町 6 5 5 - 3		ご担当 様
販売店	有限会社 メイディカル		ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/15. オゾン水生成異常 (E110)
5/15. 原水汚れ異常 (E209)
9/20 オゾン水生成異常 (E110) x 2, オゾン水生成異常 (E207)

不具合原因、作業内容

・保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 603
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ ※保持(ヒビ割)	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ファブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械の動作に異常ありません。酸素ホバ残量も少なくなっています。通気管も
お掃除します。今回のメンテナンスは、費用を領済です。半年(次回)より、有償対応となります。

装置 情報	交換後運転回数： 238 更新 (リット) (実施) ・未実施	消毒 (総運転回数)： 4 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 3
	消毒+アル (総運転回数)： 285	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 285
	リークチェック： 179	自己洗浄： 172 アルコール単独： 0 エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ /	吸盤	☒ / set
交換後 No. 140919371			排水栓	☒ /	エアフィルタ	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続ホバ、ファブ側	☐	水フィルター	☒ /
170313-002			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ /	給水ホバ E202	☒ /
洗剤リット	☒	1	コントロール基板	☒ /		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

1 年 12 月 9 日

医療法人 竹内医院
竹内 宏行 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 2019.12.9 青木	作業者 2019.12.9 青木
--------------------------	------------------------