

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500324
作業年月日	2020 年 6 月 18 日		作業時間： 2.5 Hr
顧客名	なかむらクリニック	様	TEL： 0263-25-2526
所在地	長野県松本市征矢野2-14-15		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 保科 様
納入年月日	2019 年 6 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/5 オゾン水生成注意 (E110)
3/2, 3/4 消毒時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 597
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0308/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。
※用手洗済済！レボオックス2 販売終了の2年内及びネオザンS (特約店) 内。

装置 情報	交換後運転回数： 401	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒 (総運転回数)： 530	消毒 (洗剤洗浄あり)： 529
	消毒+アル (総運転回数)： 368		消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 368	
	リークチェック： 1	自己洗浄： 240	アルコール単独： 0	エア単独： 101

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 15102178			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続ホース・チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルター	☒ 1	給水フィルター E-202	☒ 1
				☐	洗剤ホケット	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 18 日

ご署名 保科 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.6.18	2020.6.18