

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500521
作業年月日	2021 年 4 月 21 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	藤井肛門科クリニック	様	TEL: 055-227-5411
所在地	山梨県甲府市上石田3-3-32		ご担当 様
販売店	株式会社 平塚マール		ご担当 藤城 様
納入年月日	2020 年 4 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/9. 6/8 ホンダ水生成装置 (E110)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 990
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0703 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れを丁寧に実施いただきありがとうございます。
 用手洗淨剤「オキシムS」を案内。※けうろく後詳細。

装置 情報	交換後運転回数: 195 更新 (リット) 実施・未実施	消毒(総運転回数): 197 / 消毒(洗剤洗浄あり): 197
	消毒+アル(総運転回数): 0	/消毒+アル(洗剤洗浄あり): 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 138 7%アルコール単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1set
交換後 No. 18023069			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルター E-202	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

藤井肛門科クリニック
 山梨県甲府市上石田3-3-32
 ご署名 藤井 道彦 印
 〒400-0041 TEL 055-227-5411

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.4.21 青木	2021.4.21 青木

Ver. 1.0

Ver.1.0