

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 7 月 30 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                               |                                                                       | 製造番号: 500348      |
| 作業年月日 | 2021 年 7 月 30 日                                                                                                           |                                                                       | 作業時間: 2 Hr        |
| 顧客名   | 佐久平ファミリークリニック 様                                                                                                           |                                                                       | TEL: 0267-88-7200 |
| 所在地   | 長野県佐久市岩村田1315番地1                                                                                                          |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 協和医科器械株式会社                                                                                                                |                                                                       | ご担当 鴨井 様          |
| 納入年月日 | 2019 年 7 月 18 日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

|                              |                                                                               |              |                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴              |                                                                               |              |                                                         |
| 1/19, オーパーロー異常 (E205)        |                                                                               |              |                                                         |
| 3/29, 6/8, 酸素センサー異常 2 (E200) |                                                                               |              |                                                         |
| 7/13, オーパーロー異常 (E205)        |                                                                               |              |                                                         |
| 不具合原因、作業内容                   |                                                                               |              |                                                         |
| 保守点検作業実施                     |                                                                               |              |                                                         |
| 点検項目                         |                                                                               |              |                                                         |
| フタロック                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 618         |
| オゾンセンサ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサー                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm      |
| 水漏れ確認                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水槽側コネクタ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|                              | <input type="checkbox"/>                                                      | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0304 / T12A |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項   |                                                                               |              |                                                         |
| 異常ありません                      |                                                                               |              |                                                         |

|          |                     |                                                      |                      |                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 763        | 更新 (リセット) 実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/> | 消毒 (総運転回数): 489      | 消毒 (洗剤洗浄あり): 484 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 1020 |                                                      | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 1019 |                  |
|          | リークチェック: 0          | 自己洗浄: 463                                            | アルコール単独: 6           | エア単独: 10         |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換・数量                                 | 交換部品名称  | 交換・数量                                    |
|------------------|-------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> 1set |
| 交換後 No. 18012996 |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | エアフィルター | <input checked="" type="checkbox"/> 1    |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> 1    |
|                  | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 給水フィルター | <input checked="" type="checkbox"/> 1    |
|                  |                                     |    |               | <input type="checkbox"/>              |         | <input type="checkbox"/>                 |

|                                                                     |  |                |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| お客様ご確認署名欄                                                           |  | 年 3. 7. 30 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |  |                |
| ご署名 院長 木村 雅                                                         |  |                |

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

|           |           |
|-----------|-----------|
| 責任技術者     | 作業者       |
| 2021.7.30 | 2021.7.30 |
|           |           |

Ver. 1.0

Ver.1.0