

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500060
作業年月日	2021 年 12 月 6 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	竹内医院 様	TEL： 026-232-5457	
所在地	長野県長野市南県町 6 5 5 - 3		ご担当 様
販売店	有限会社ヤヨイメディカル		ご担当 横谷 様
納入年月日	2018 年 12 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検作業			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1160
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303/T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数： 238 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐		消毒（総運転回数）： 76 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 74	
	消毒+アル（総運転回数）： 512		消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 511	
	リークチェック： 328	自己洗浄： 414	アルコール単独： 2	エア単独： 57

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1袋
交換後 No.			排水栓	☒ 1	水フィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☒ 2	給水フィルター-E-202	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	2021 年 12 月 6 日 医療法人 竹内医院 竹内 宏行 印 署名
---	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
	