

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 7 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500059
作業年月日	2021 年 7 月 28 日		作業時間	2.5 Hr
顧客名	高須医院 様		TEL	026-292-1451
所在地	長野県長野市篠ノ井塩崎6667-2		ご担当	様
販売店	有限会社 ヤイメディカル		ご担当	横田 様
納入年月日	2019 年 1 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
4/2 ラン・70切れ異常 (E212)			
3/13 酸素不足異常2 (E200)			
10/13 濃度維持異常 (E302)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 686
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。16704/12 後継品材料交換済み。シール内。			

装置 情報	交換後運転回数： 177	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒 (総運転回数)： 6	消毒 (洗剤洗浄あり)： 3
	消毒+アル (総運転回数)： 173		消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 172	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 18023092			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	洗剤ボトル	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 7 月 28 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	高須 政夫
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.7.28	2021.7.28
青木	青木

Ver. 1.0

Ver.1.0