

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2022 年 1 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301267
作業年月日	2022 年 1 月 6 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	みゆき会クリニック健診センター様		TEL: 0269-62-0100
所在地	長野県飯山市大字大字下木島9		ご担当 様
販売店	共栄医科器械株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 30 年 1 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
7/23, 1/5 消毒時給水異常(E202)	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 459
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ ※交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。次回使用時、アルコールの補充をお願いいたします。	

装置情報	交換後運転回数: 1889	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 3735	殺菌/消毒+アル: 1066
	リークチェック: 2627	自己洗浄: 1632	アルコール単独: 1	エア単独: 1449

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺配管		☒	1式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2022 年 1 月 6 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 湯本川 奏子

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2022.1.6	2022.1.6