

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 6月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0 S		製造番号：	100019
作業年月日	平成 26年 6月 24日		作業時間：	Hr
顧客名	I S Mシパウラ所有デモ機		TEL：	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 22年 4月 9日	保証期間 内 外	付属品	
作業区分	保守点検	総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目	定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理	前回定期交換H25.11.18	修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
<ul style="list-style-type: none"> ・定期交換部品の実施および現状確認 不具合箇所の修理 ・背板酸素コネクタ取り受け板の変形(修理済み) ・フィルター2欠品(補充) 			
不具合原因、作業内容			
<ul style="list-style-type: none"> ・運転確認を重ねましたが問題は発生しませんでした。 ・定期交換2年目部品の交換(オゾンセンサー感度確認済み部品。脱気フィルター改善品40μ使用) ・プログラムのVer.変更 Ver.200/T02B Ver.204/T02B 			
点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 L E D	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パル数 627
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード 正常 ナシ
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		殺菌チューブ類 正常 ナシ
殺菌槽コネクタ	正常 ナシ		正常
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
<ul style="list-style-type: none"> ・運転確認を重ねましたが問題は発生しませんでした。 			

装置 情報	交換後運転回数： 0	更新(別ト) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施	消毒： 539	消毒+アル： 310
	リークチェック： 221	自己洗浄： 36	アルコール単独： 6	エア単独： 11

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	762281290	<input checked="" type="checkbox"/>	1				
排水栓	762200560	<input checked="" type="checkbox"/>	1				
オゾン水濃度計	762303010	<input checked="" type="checkbox"/>	1				
オゾン水濃度計用フィル	762821950	<input checked="" type="checkbox"/>	1				
オゾンセンサー	762301323	<input checked="" type="checkbox"/>	1				

お客様ご確認署名欄			
<ul style="list-style-type: none"> ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 			
ご署名			年 月 日
印			

修理業者 株式会社 I H I シパウラ 機械事業部
サービスグループ
東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア9階
TEL：03-5859-5012

責任技術者	作業者
	