

D 作業報告書

指図書 プリンストンビル葺料	様	ご承認印
住所 多摩市愛宕4-23-3 1F	三井	
TEL 042-337-0082	実名	依頼
機種形式 IC CLAVE	号機	運転回数 563 回
継続	有料	無料
製造番号 100161	製造	
取扱業者名 (株)IHIAグリテック様	ご担当者 安田 様	

ご依頼内容・現象
排水エラーが出る (13:00~14:30) 訪問

原因
E22発生発生後、4回(デントモード)使用出来た様子です。エラーの発生は無し。
訪問時、排水タンク内の水は空状態。

処置
排水タンク内清掃 各ホース内のフ利除去、フロートセンサー動作チェック。
運転チェック。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 11 月 7 日

保守形態

1 保守契約	2 性能整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外
--------	--------	--------	--------	------	-------

(摘要)

サービス形態

1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	3 区分	特管	非特管
--------	--------	------	------	------	----	-----

作業区分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× / 名×	円	11250
3	派遣料 110K× / 名×	100 円	11000
4	宿泊費 泊× 名×	円	
5	諸経費 駐車料 400 高速料 2600		3000
6			

サービスセンター

首都圏 C

TEL

実施者

星 住

部署長

入力

検印

納品書

メモ

特記事項

①管理 No. 794037

②作業日 20 17 11 07

③Uコード 0423370082

④⑤機種コード 11 - 23

⑥製造 No. 100161

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-199-3

⑨実施SC 79

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 25250

⑮

⑯

税別合計金額 25250

⑰

消費税 2020

ご請求金額 ¥ 27270

納品書 No. 6751