

# クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

|     |                    |                 |               |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|
| お客様 | 名称                 | 製造番号            | 二確認<br>澤沢 恒石郎 |
|     | 住所                 | 納入検査実施日         |               |
|     |                    | 納入検査実施者         |               |
|     | 小真テタルオクス豊田 様       | 300027          |               |
|     | 東京都 日野市 豊田 3-28-12 | 2020年 9月 7日     |               |
|     | TCザウスト 1F          | (株)IHEアグリテック 廣瀬 |               |

| 項目      | 判定 | 検査項目                                                        | 項目   | 判定                | 検査項目                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|
| ドア・パッキン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                                  | 電装系  | ✓                 | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ      |
|         | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                               |      | ✓                 | ディスプレイの色あせ・表示確認        |
|         | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                            |      | ✓                 | 電源スイッチの作動状態            |
|         | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                                   |      | ✓                 | SDカードの挿入・取外性           |
| 缶体      | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                              |      | ✓                 | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと |
|         | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                                  |      | ✓                 | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ     |
|         | ✓  | 棚、トレーのキズ・汚れ                                                 |      | 外装・設置             | ✓                      |
|         | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                         | ✓    |                   | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク   | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                                  | ✓    |                   | キズ・汚れ                  |
|         | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                           | ✓    | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |                        |
|         | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか                           | 制御   | ✓                 | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)  |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |      | ✓                 | タッチパネル表示確認・履歴の確認       |
|         | ✓  | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                      | 性能評価 | ✓                 | B&Dテスト実施               |
| 排水タンク   | ✓  | タンク内に汚れはないか                                                 |      | ✓                 | リークチェックテスト             |
|         | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                      |      | ✓                 | 0点調整                   |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        | その他  | ✓                 | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付    |
| スペース    | ✓  | 設置スペースの確保<br>右90×左50×背面75×天面250mm以上<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |      | ✓                 | 運転・お手入れ方法の説明           |
|         |    |                                                             |      | ✓                 | 装置内運転時異音               |

### 特記事項