

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社HIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528 FAX(086)944-9030

NO. 00000

お客様	名称	中川歯科クリニック様	製造番号	100082	ご確認 中川 孝男
	住所 TEL	東京都港区青山3-10-9 川島ビル3階	納入日	2016年1月17日	
	モリタ・営業所・担当TEL	担当 様	納入検査・金社・実施者	(株)ムサテクス 板谷	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ
	OK	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	ドア開放スイッチON時の開放状態		OK	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	OK	入力・出力確認
	OK	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	—	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	OK	洗剤投入量の確認			
	OK	ローラーポンプの動作確認			
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	OK	付属品の確認
	OK	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		OK	運転説明
				OK	装置内運転時異音・振動
電装系	OK	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	OK	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	OK	行程表示LEDの点灯			
	OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考		数量	
	スプレー オリフィス	2個 1個	50HZ付属品

作業者