

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

IHIシバウラ用

お客様	名称	てつお歯科クリニック	製造番号	14080153	点検実施日	2016年4月17日	ご承認印	
	住所	川崎市中原区上小田中6-20-3	運転時間	786 回	点検実施者	伊藤サービス(株) 星住		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

☒	圧力計0点指示誤差
ドア	
☒	フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
☒	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
☒	フック取付け状態・動作確認
☒	フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
☒	ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ
☒	フック検出ユニット動作確認
☒	ドアロックユニット動作確認
☒	蓋板のキズ・汚れ

缶体

☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒	滅菌温度センサの汚れ
☒	網カゴの破損・汚れ
☒	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒	フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
☒	シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
☒	給気弁の作動状態・漏れ
☒	排蒸弁の作動状態・漏れ
☒	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
☒	滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ストレーナーの汚れ
☒	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
☒	安全弁(滅菌室)の漏れ
☒	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
☒	ダンブナーの漏れ・溶接割れ
☒	大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
☒	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒	ソケット他溶接割れ・漏れ
☒	フランジパッキン漏れ
☒	ヒーター取り付け状態・漏れ
☒	空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
☒	電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
☒	逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒	水漏れ・異常音の確認
☒	真空到達度

給水タンク

☒	給水タンクの損傷・漏れ
☒	下部給水弁の漏れ
☒	蓋・取っ手の損傷・割れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒	タンクの汚れ・漏れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
☒	電源スイッチの作動状態
☒	行程表示LEDの点灯
☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
☒	各基板のコネクター緩み確認
☒	端子の緩み・コネクターの接続確認
☒	配線の変色・損傷有無・結束状態
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒	本体の水平確認・基準傾き内
☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
☒	キズ・汚れ
☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒	運転プログラムの確認
☒	入力・出力確認
☒	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒	エアフィルターつまり・汚れ

性能評価

☒	B&Dテスト実施
☒	ケミカルインジケータによる判定
☐	
☒	リークチェック
☐	キャリブレーションの実施(温度・圧力)



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)		数量
ドアパッキン		/



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービス

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

＜点検・出張修理依頼票兼発注書＞

(受付票) FAX

株式会社モリタ
東京SC
星位様
TEL 086-844-6528
FAX 086-842-9030

保守点検報告
受付報告
修理報告
直接修理依頼
が あり ました

いずれかに☑をしてください。
☒ 保守点検依頼
☐ 修理依頼
☐ TEL 依頼分
担当者: 横濱 支店・営業所
遠藤 啓悟 様
携帯電話: 090-1613-4545
TEL: 045-473-8471
FAX: 045-473-8488

次の通り、訪問します

受付No 20160316-N
訪問予定日 4月17日 AM/PM
受付担当者 中野

修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日 月 日 担当者
報告内容
☐ 部品交換の上、完了いたしました。
☐ 各部調整により、完了いたしました。
☐ 持ち帰り修理(月 日完了予定です)
☐ 部品待ちの為 月 日に再訪問予定です。
☐ 見積連絡待ちの為、保留中です。
☐

修理業者様へ

- ・ポイントの結果をこの修理依頼票に記載しモリタ拠点にFAXする。
- ・出張修理完了後(翌日まで)、修理結果をこの修理依頼票に記載し、モリタ拠点宛に必ずFAXする。

下記の通り、点検・出張修理を依頼します。

依頼日	2016/3/16	依頼No	
医院名	てつお歯科クリニック		
ご住所	神奈川県川崎市中原区6丁目20-3 TDCビル TEL: 044-750-1766		
製品名	☒ WD-150 ☒ BC-17 ☐ スリッパ殺菌ディスプレイ ☐ IC Washer ☐ IC Clave Ser No		
販売店	トラスデンタル	設置日	2014 年 9 月 日
故障状況 詳細にご記入ください	保守点検契約医院。2014年9月導入後、色々トラブルがあり、対応して 頂いたが、この一週間でまた故障が頻発し、修理希望です。IHJ広中さま と校に時間をかけて修理を依頼した所、日曜日も希望です。IHJ広中さま に連絡します。他の作業もあつて、日程はまたあとで連絡いたします。		
訪問希望日	☐ AM ☐ PM	契約種類	保証期間
月 日	月 日	ベーション	☐ 内 ☒ 外
備考 (IHJバウラコメント)			
保守点検の場合: 部品交換(有・無)			