

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

機種/型式	772Bオートクレーン: IC clave.		
作業年月日	2018年 1月 12日	作業時間:	Hr
顧客名	中川 歯科クリニック	様	TEL:
所在地	東京都港区北青山3-10-9 川島ビル3F.	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 横浜支店	ご担当	様
納入年月日	2017年 8月 8日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100269	運転回数: 147
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転開始時に蒸気ヒーターセンサー故障表示。		
原因		
・蒸気ヒーター温度センサーの故障。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーター温度センサーを交換した。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30年 3月 20日



ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者