

メーカー用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-16528

FAX086-942-9030



## クラスB オートクレーブ IC Clave 設置報告書

|     |                                                   |                      |     |  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------|-----|--|
| お客様 | 名称 232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町2-23-1<br>医療法人 萌幸会 LION歯科 | 製造番号<br>100279       | ご確認 |  |
|     | 住所 理事長 横井 宏幸                                      | 納入検査実施日<br>2017.9.28 |     |  |
|     | 納入場所 TEL 045-315-5859<br>FAX 045-315-5869         | 納入検査実施者<br>(株)モリタ山岡  |     |  |

| 項目                                                                                         | 判定 | 検査項目                  | 項目    | 判定 | 検査項目               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|----|--------------------|
| ドア                                                                                         | ✓  | フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認 | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  |
|                                                                                            | ✓  | フック検出ユニット作動確認         |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認    |
|                                                                                            | ✓  | ドアロックユニット作動確認         |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態        |
|                                                                                            | ✓  | 蓋板のキズ・汚れ              |       | ✓  | SDカードソケットの反応・汚れ    |
| 缶体                                                                                         | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無        | 外装・設置 | ✓  | 作業工程表示は正しいか        |
|                                                                                            | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ            |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
|                                                                                            | ✓  | 網カゴ、破損汚れ              |       | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内      |
|                                                                                            | ✓  | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ        |       | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク                                                                                      | ✓  | 給水タンクの損傷・漏れ           | 制御    | ✓  | キズ・汚れ              |
|                                                                                            | ✓  | 下部給水弁の漏れ              |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷  |
|                                                                                            | ✓  | 蓋・取っ手の損傷・割れ           |       | ✓  | 運転プログラムの確認         |
|                                                                                            | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓  | 入力・出力確認            |
| 排水タンク                                                                                      | ✓  | タンクの汚れ・漏れ             | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施           |
|                                                                                            | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓  | リークチェックテスト         |
|                                                                                            |    |                       |       |    |                    |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>BMS-Test</div><div>STEAM</div></div> |    |                       | その他   | ✓  | 付属品の確認             |
| <div><div>異常なし</div></div>                                                                 |    |                       |       | ✓  | 運転説明               |
| <div><div>✓</div></div>                                                                    |    |                       |       | ✓  | 装置内運転時異音           |

| 出張時間 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |