

点検・修理報告書

管理 No. 2018.04.13
発行日: 2018年 04月 13日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 4 月 13 日	作業時間:	6 Hr
顧客名	飯田デンタルオフィス 様	TEL:	0467-84-1030
所在地	神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 横浜支店	ご担当	様
納入年月日	2016 年 5 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100106	運転回数: 1642 回	タッチパネルVer.01.07 CPU Ver.001012
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 【エラーNo.8 循環水圧低下】 発報のためお預かりしました。			
原因			
① 循環ポンプ内のインペラが破損していました。 (※右記の写真参照)			
細かい器材(パー等)の噛み込みが原因と考えられます。 洗浄槽内フィルターの定期的な清掃をお願いいたします。			
処置、作業内容			
① 循環ポンプASSYを交換しました。			
② その他改善部品の取付、運転確認をおこないました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプASSY	762303940	1		
2	ドア開閉対策品		1セット		
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計	サービス	
			技術料	サービス	
			出張料	サービス	
			合計	¥0	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 5 月 18 日
ご署名 飯田 倫彦 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/04/13	'18/04/13