

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 1 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2017 年 10 月 16 日		作業時間： Hr
顧客名	神奈川県大病院	様	TEL： 046-822-8751
所在地	神奈川県横須賀市稲岡町82		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100296	運転回数： 12	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー18 滅菌異常			
・エラー11 蒸気発生器高温異常			
・排水コネクタからの水漏れ			
原因			
・電子回路基板故障			
・圧力センサー異常			
・排水コネクタ不良			
処置、作業内容			
・電子回路基板、圧力センサー、シャトルバルブ、真空ポンプコンデンサー交換、ドアロック調整、プログラム更新			
・各種調整 運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・電子回路基板				
2	・圧力センサー				
3	・シャトルバルブ				
4	・真空ポンプコンデンサ				
5	・排水口コネクタ				
6					
7					
		1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 6 月 5 日

ご署名 酒井 文子 (酒井)

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/05/24 菊池	環PJ '18/05/24 石本