

D 作業報告書

得意様	飯田デニールクリーニング 様			ご承認印
住所				
TEL	0467 84 1080	室名		様
機種 型式	IC Washer	号機	768	回
完了	継続	有料	無料	製 番
取扱業者名	エムシーサービス 様	ご担当者	安田	様

ご依頼内容・現象
漏水センターが作動した。

原因
洗剤ホースコネクタ二次側接続部から
洗剤が漏れ下り。

処置
現象確認。
装置底部に溜まった洗剤を取り。
漏水センター作動しない事確認。
洗剤ホースコネクタ接続部修正。
槽内洗剤モードに漏水確認。

最終確認チェック

☒ 漏れ	☒ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☒ 最終検査終了

お客様への伝言 後日改めてメーカーにて引取修理を 行います。 洗剤ホースに交換致しました。	隣の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
--	--

作業日 20 17 年 1 月 5 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 整備	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 対象 除外	(摘要)	
サービス 形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器		特 管	非 特 管	
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コー ル	60 撤去 移設
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター	90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 7500 円	15,000
3	派遣料	40km 各 × 100 円	4,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

サ ー ビ ス セン ター	TEL - -	実 施 者	下 島
------------------------------	---------	-------------	--------

メモ

特記事項

①管理 No. 786692

②作業日 20 16 01 05

③Uコード 0467841020

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100106

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 126 - 2

⑨実施SC 83

⑩技術者 87

⑪同行・応援

⑫原因・処理 6 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 22,000
⑮	
⑯	
⑰	
⑱	
⑲	
⑳	
㉑	
㉒	
㉓	
㉔	
㉕	
㉖	
㉗	
㉘	
㉙	
㉚	
㉛	
㉜	
㉝	
㉞	
㉟	
㊱	
㊲	
㊳	
㊴	
㊵	
㊶	
㊷	
㊸	
㊹	
㊺	
㊻	
㊼	
㊽	
㊾	
㊿	