

# D) 作業報告書

依頼者様	飯田デタルオズ 様			ご承認印
住所	神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64			
TEL	0467-84-1030	室名	器材室	ご依頼
機種型式	Icc オートクラブ		号機	運転回数
完了	継続	有砂	無料	製番
取扱業者名	IHIエムシー 様		ご担当者	様

ご依頼内容・現象  
IHI製 Icc クラブ(オートクラブ)修理のため  
部品と入替作業実施。

原因  
-

処置  
IHI東京廣瀬さん同行  
業務運転立会い、滅菌業務完了確認

最終確認チェック

漏れ  行程異常  異音・異臭  安全装置動作

絶縁  プログラム設定  試運転  最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

異常なし  警報・Er

漏れあり  異音あり

破損あり  劣化あり

部位

別紙添付  あり  なし

作業日 20 17年 04月 11日

保守形態

1 保守契約  2 検査整備  3 検査点検  4 点検整備  5 点検  9 特別点検  (摘要√)

サービス形態

1 保守期間  2 保守内容  3 CM  医療機器  区分  特管  非常管

作業区分

00 製品販売  10 納入設置  11 現地調整  20 定期点検  30 性能検査  40 点検  50 点検  60 撤去移設

70 PR  72 取扱説明  73 改造  74 部品納入  75 下見  77 FC  80 アプター  90 その他

(24時間で記入)

受付時間 [ ] 月 [ ] 日 [ ] 時 [ ] 分

出発時間 [ ] 月 [ ] 日 [ ] 時 [ ] 分

到着時間 04 月 11 日 12 時 30 分

作業完了時刻 04 月 11 日 14 時 30 分

メモ

IHI廣瀬様了承済  
(サイン未記入に付して)

IHIにユーザーへ報告書を作成済

特記事項

①管理No. 784559

②作業日 20 17 04 11

③Uコード 0467 84 1030

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

⑦保守・サービス形態 9-2-50  
作業区分

⑧故障コード [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

⑨実施SC 62

⑩技術者 79

⑪同行・応援 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

⑫原因・処理 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No. )		
2	技術料 / H× / 名× 7500 円		7500
3	派遣料 270km×100 名× 円		27000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 高速費 3160, 3380, 310, 310		7160
6			

サービスセンター

TEL [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

実施者 河野

部署長 入力 検印 納品書

静田 久保 原 久保

料金内訳

⑬ A

部品代 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

⑭ B

技術料等 41660

⑮

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

⑯

税別合計金額 41660

B

消費税 3332

ご請求金額 ¥ 44992

納品書No. 484