

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 8 月 17 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 8 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	飯田デンタルオフィス	様	TEL： 046-784-1030
所在地	神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100164	運転回数： 1361	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー18 滅菌異常			
エラー23 蒸気発生器温度センサー異常			
原因			
・ 蒸気発生器温度センサー故障			
処置、作業内容			
蒸気発生器温度センサー交換			
各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 蒸気発生器温度センサー				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 8 月 29 日

ご署名 飯田 倫太郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/08/17 菊池	環PJ '18/08/17 石本