

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 8 月 17 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 8 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	にしで歯科 様		TEL： 045-315-6007
所在地	神奈川県横浜市南区 南太田4-2-5 YHビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100313	運転回数： 166	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー14 真空時間オーバー異常			
エラー13 バキュームテストNG			
原因			
・真空ポンプ性能低下			
処置、作業内容			
真空ポンプ交換、温度センサー交換			
各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ				
2	・温度センサー				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 西出 明史



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

