

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 11 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 10 月 19 日		作業時間： Hr
顧客名	ミズキデンタルオフィス 様	TEL： 045-306-7548	
所在地	神奈川県横浜市西区岡野1-12-17 ニッセイビル5F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090024	運転回数： 1717	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー10 蒸気発生器高温異常

原因

- ・給水タンク内の汚染による給水不足（エラー10）
- ・給水ポンプフィルターへの異物の詰まりによる給水不足（エラー10）
- ・定期交換部品劣化によるリーク等



処置、作業内容

各部品オーバーホール、定期交換部品交換

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ドアパッキン		1		
2	・給水タンクキャップ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※別途御見積


1. 有償 2. 無償

メンテナンス費用の中に含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 13 日

ご署名  印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

環境PJ
'19/03/11
安田

作業者

環境PJ
'19/03/11
安田