

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018年 11 月 23 日

機種/型式	ワッシャー・ディスプレイ・IC Washer		
作業年月日	2018 年 11 月 23 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	くげぬま海岸歯科クリニック 様	TEL：0466-54-7886	
所在地	神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12 パステラル鵠沼1F		ご担当 様
販売店	(株)モリタ 横浜支店		ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 100099	運転回数：
------	--------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

本体底面への水漏れ

原因

乾燥ラインのジョイントに亀裂が入っていました。

処置、作業内容

乾燥ラインのジョイントを交換しました。

特記事項

洗浄槽内フィルターに詰まりが認められました。
エラー、故障の原因となりますので、定期的な清掃をお願いいたします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	エア・レ型ジョイントA温風		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

くげぬま海岸歯科クリニック
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



桐野

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 くげぬま海岸歯科クリニック 御中

製造番号 100099

住所 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12 パストラーレ鵠沼1F

点検日 2018年 11月 23日

点検時間 ~

点検者 IAT 桐野、リッ

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸六丁目17番12号
パストラーレ鵠沼1階

ぬま海岸歯科クリニック

医療法人社団 くげぬま海岸歯科クリニック

2018年 月 日

ご署名 理事長 三 浦 陽 平



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528