

④ 作業報告書

若歳	たかた 歯科		様	承認印
住所	大和市中央 1-4-3			〒119
TEL	046-263-7145	室	2F	
機種名	シャワーディスク 79-		メーカー	ITI アイティ
型式	ICW (号機)		製番	100380
元	継続	有料	無料	延滞罰金

ご依頼内容・現象

ICN 設置のご依頼

(ご依頼者様)

原因

处 置

- ☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☒ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

裝置搬入設置

90℃ 5分 乾燥・仕上中 試運転
TOSI 判定 合格

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形	守態	1	2	3	4	5	9	(摘要✓)
		保守 契約	性檢 整箱	性檢 点債	点檢 整箱	点債	家 知	

サービス形態	1 保守 期間	2 人 手	3 CM	医療 機器		区分	特 管	非 特 管
--------	---------------	-------------	---------	----------	--	----	--------	-------------

作 区	業 分	00 製品売	10 納入仕	11 現庫調整	20 定額仕	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 搬入移送
		70 PR	72 取扱い説明	73 改定	74 部品の納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了
時 刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

A graph on a grid with a horizontal axis and a vertical axis. The horizontal axis has tick marks every 1 unit, and the vertical axis has tick marks every 1 unit. A line with a positive slope passes through the points (0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), and (5, 5). A line segment with a negative slope starts at the point (3, 3) and ends at the point (4, 2). The two lines intersect at the point (3, 3).

1	基本 (配付) 点検・性検・	(見積書№)	35000
2	技術料	日× 名×	円
3	派遣料	10人 名× 100	円
4	宿泊費	泊× 名×	円
5	諸経費		
6	駐車料金		900

サービスセンター
神奈川 SC
TEL

実施者
金子

責任技術者	検印	入力	納品書
			

取扱染者 (請求先)

(株) EHI アタリチツ

(支店名)

(乙担当者)

(附註) No.

特記事項

①管理 No. 816136

②作業日 20 1/9 08 22

③Uコード 0462637145

④⑤搬機コード 11 - 78

⑥製造 No. 100380

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 10

⑧故障コード 00 - 999 - 9

⑨実施SC 83

⑩技術者 32

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

® A

[illegible]

⑭ B

技術料等	36900
------	-------

[illegible]

36

税別合計金額	36900
--------	-------

7

消費税	2952
-----	------

請求金額 ¥ 39852

納品書	4517
-----	------