

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2019年 5月 27日
【対応日】 2019年 5月 29日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者: 東京 小山)
☐ユーザー
☐その他()
【ユーザー名&県名】 神奈川県 みつえ歯科クリニック

WD-150【機番:14070111】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー8:循環水圧低下
エラー2:機体内漏水

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☒部品交換(循環ポンプ、配管Cゴム)
☐その他()
・27日の続き

【給水方法】☒水

☐水&お湯

【ラック種類】☒標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ枠の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

- ・循環ポンプ破損により交換 → 樹脂部分をメタルコーティングしたタイプに変更
- ・配管Cのゴム劣化が激しく交換
- ・後日モリタ同行でメンテを案内する為、修理での請求かメンテになるのかは未定

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】