

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 11 月 13 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 11 月 5 日	作業時間：	Hr
顧客名	高木歯科	様	TEL：0465-23-4823
所在地	神奈川県小田原市栄町2-8-37		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2014 年 7 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号：14060086	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・真空ポンプの劣化		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 13 日
小田原市栄町2-8-37
医療法人社団 高木歯科
ご署名 理事長 高木 一 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービス 20/11/05 富田	環境PJサービス 20/11/05 安田