

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020年 10月 16日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 9 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	岡田歯科医院 様		TEL： 045-311-5963
所在地	神奈川県横浜市西区浅間町 5 - 3 7 9 - 5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 12 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070132	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 0 蒸気発生器内高温異常		
原因		
・給水タンク内の汚れ、給水ポンプフィルターの目詰まりにより、水が供給されなかったためと考えられます。		
処置、作業内容		
・給排水タンク、給水ポンプフィルターの清掃を実施いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 21 日

ご署名 鈴木 仁美 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

環境PJサービス
'20/10/13
富田

環境PJサービス
'20/10/13
安田