

点検・修理報告書

管理 No. 210138

発行日: 2021年8月18日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17																																																																																		
作業年月日	2021 年 8 月 6 日			作業時間:	Hr.																																																																														
顧客名	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6			TEL:	045-313-0007																																																																														
所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6			ご担当	様																																																																														
販売店				ご担当	様																																																																														
納入年月日	2015 年 4 月 30 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品																																																																															
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐																																																																																		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐																																																																																		
装置情報	製造番号:	14090175	運転回数:	回																																																																															
不具合状況、依頼内容、異常履歴																																																																																			
エラー10 蒸気発生器内高温異常																																																																																			
原因																																																																																			
・電磁弁の動作不良（真空・乾燥）																																																																																			
・給水タンク内の汚れによる給水不良																																																																																			
処置、作業内容																																																																																			
・ドアパッキン、電磁弁の交換																																																																																			
・各種点検・清掃・運転確認																																																																																			
特記事項																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>交換部品名称</th> <th>部品コード</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ドアパッキン</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>電磁弁（真空・乾燥）</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒</td> <td colspan="2">部品代 合計</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">技 術 料</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">出 張 料</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">合計</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計	1	ドアパッキン		1			2	電磁弁（真空・乾燥）		1			3						4						5						6						7								1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計						技 術 料						出 張 料												合計		
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計																																																																														
1	ドアパッキン		1																																																																																
2	電磁弁（真空・乾燥）		1																																																																																
3																																																																																			
4																																																																																			
5																																																																																			
6																																																																																			
7																																																																																			
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計																																																																																
			技 術 料																																																																																
			出 張 料																																																																																
			合計																																																																																
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。																																																																																			
2021 年 8 月 23 日 ご署名 <u>山根 理代</u> 印																																																																																			

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/08/18 池	サービスG '21/08/18 廣瀬	中 曾 根