

点検・修理報告書

管理 No. 210972
発行日: 2022 年 1 月 21 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2022 年 1 月 17 日	作業時間:	Hr
顧客名	秋本歯科診療所	様	TEL: 045-264-4308
所在地	神奈川県横浜市中区南仲通1-6管内NSビル1F		ご担当
販売店	ササキ(株)横浜支店	安本様	ご担当
納入年月日	2013 年 12 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13080009	運転回数: 3741
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ エラー3 機器内漏水		
原因		
・ 配管ゴムCの圧力センサーナット締め付けバンドの内側が破損		
処置、作業内容		
・ 配管ゴムC交換で修理		
・ 各種点検・清掃・運転確認		
特記事項		
・		
・		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管ゴムC		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 26 日

ご署名 秋本尚武 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '22/01/21 菊池	富 '22/01/18 田	安 '22/01/17 田