

点検・修理報告書

管理 No. 20210913
発行日: R3 年 9 月 17 日

機種/型式			
作業年月日	2021 年 9 月 13 日		作業時間: Hr
顧客名	神奈川歯科 様		TEL: 045-937-4682
所在地	神奈川県横浜市緑区鴨井1-15-3		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 横浜支店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070130	運転回数:	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・槽内温度低下1エラーが発生いたしました。			
原因			
・槽内温度を制御している部品(SSR)が正常に作動していない為、規定時間内に規定温度まで 上がらずエラーが発生しました。			
処置、作業内容			
・SSR部品交換作業いたしました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SSR部品		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 1 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
環品証 21/09/17 菊池	環サG 21/09/17 小山	環サG 21/09/17 小山