

点検・修理報告書

管理 No. 210564
発行日: 2021年11月4日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月4日		作業時間: 8 Hr
顧客名	武内歯科医院 様		TEL: 0467-78-3020
所在地	神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 8 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100423	運転回数: 1072回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
2. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。		
3. エラー 2 3 蒸気温度センサー故障が発生した。		
原因		
・蒸気ヒーターに異物が付着しておりましたので、温度が異常上昇したと考えられます。これにより、エラー 1 1、2 3 が発生したと考えられます。		
・ドアロック機構のセンサーの調整がずれており、エラー 1 2 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーターをきれいに清掃いたしました。また、念のため蒸気温度センサーを交換いたしました。		
・ドアロック機構のセンサーを再調整いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 19 日

ご署名

武内博朗

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/11/17 池	小 21/11/17 山	大 21/11/17 黒