

点検・修理報告書

管理 No. 210887
発行日: 2021年11月27日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月12日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ひのき歯科 様		TEL: 045-298-6998
所在地	神奈川県横浜市西区西平沼町1-12 1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 10 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100363	運転回数: 1109回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・タッチパネルの表示が化けている。		
原因		
・タッチパネルと制御基板間の通信不良が原因であると考えられます。		
・通信線の導通不良またはノイズの侵入が原因として考えられます。		
処置、作業内容		
・導通不良はありませんでした。		
・通信線にノイズ対策を実施いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 20 日

ご署名 内田 宏城 印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/11/27	'21/11/27	'21/11/27