

点検・修理報告書

管理 No. 20181022
発行日: 2018 年 10 月 22 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2018 年 10 月 22 日	作業時間:	Hr
顧客名	玉井歯科 様	TEL:	
所在地	長野県東筑摩郡筑摩横村麻 4 1 5 7 - 5	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 3 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070148	運転回数: 1547
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラーは、出ていないがたまにチェック画面が出る。		
原因		
・想定原因供給水が送られなくなり蒸気発生器が高温なりタッチパネル上に異常信号が送られてタッチパネルに異常画面が出た。		
・ラジエター部にほこりが付着オーバーヒート気味になっていた。		
処置、作業内容	水フィルター	
		
		
特記事項	ホコリがつまっている。	

	交換部品名称	部品コード	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒399-7701 年 月 日
長野県東筑摩郡筑摩横村麻 4157-1
玉井歯科医院 印
ご署名 玉井 樹 印
電話 0263-67-1182 代表者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030