

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 8月 27日

機種/型式	ワッシャー・ディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 8 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	歯科・矯正歯科 GOOD SMILE 様	TEL: 055-225-2525	
所在地	山梨県甲府市徳行 1-4-1	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ 長野営業所	ご担当 山本 様	
納入年月日	2019 年 4 月 23 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100360	運転回数: 273回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラーNo.1 漏洩検出

原因

循環水ラインの樹脂エルボフランジ面からの水漏れ。
樹脂エルボ固定ねじの締め付け不足が原因であることが分かりました。

処置、作業内容

ねじを増し締めし、漏れが止まったことを確認しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

株式会社 M & D

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

歯科・矯正歯科 GOOD SMILE

TEL 055-225-2525 FAX 055-225-2520

〒400-0047 山梨県甲府市徳行1-4-1

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

