

特 種 機 種	善美歯科			様	ご承認印	
住 所	長野県上田市			善美歯科		
T E L	0268-25-3800	室				
機 種 名	カッパデスレエター			メーカー	IH1	
型 式	IC Washer (号機)			製番	100038	
完 了	継 続	有 料	無 料	運 送 箇 数	2207	
				回		

洗淨槽齒水工-發售

排水が:異物が詰っていた為

☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

排水ホ: 管内の異物除去作業
排水ホ: フタの作石確認
試運転: 水漏れ確認(良好)

保形	守	1 契約	2 検査	3 検査	4 検査	5 点検	9 対外	(摘要✓)
サ一ビ	態	1 守	2 ス	3 CM	医療 機器		区分	待 待
作	業	40 結 70 販売	10 納入 置	11 現貨 控	20 足 付	30 性 差	40 点 検	50 コ ル
区	分	72 取 扱	73 改 造	74 部 品	75 下 見	77 PC	80 ア フ	60 倉 庫 移 送
		76 PR						90 そ 他

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 円	8,000
3	派遣料	120 km 名× 100 円	12,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	2 有料道路	1,220
6			3,000

責任技術者	検印	入力	納品書
			

①管理 No. 825886

②作業日 20 200617

③Uコード 0261-25380C

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100038

⑦保守・サービス形態
作業区分 9-2-5C

⑧故障コード 02-208-2
□ - □ - □

⑨実施SC 60

⑩技術者 28

⑪同行・応援 □, □, □

⑫原因処理 4-9-1-2

款 品 號

[illegible]

24 220

122

24 | 220

2/22

2122

9-12-2

26642

[Signature]

2097