

点検・修理報告書

管理 No. 210653

発行日: 2021年11月5日

IC Clave			
作業年月日	2021年10月26日		作業時間: 8 Hr
顧客名	平沼歯科医院 様	TEL: 0263-34-3111	
所在地	長野県松本市女鳥羽2-1-3	ご担当	様
販売店	デンタルサービス松本	ご担当	服部 様
納入年月日	2019 年 3 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100386	運転回数: 1626回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー20 吸気異常が発生した。		
原因		
・吸気弁の作動不良により、運転終了時に吸気弁が開かず、エラー20が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・吸気弁を交換しました。		
特記事項		
・エアフィルターがついていなかったため、取り付けました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	吸気弁		1		
2	エアフィルター		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 11 月 5 日

ご署名

有賀 絢子

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/11/5	'21/11/5	'21/11/5