

作業報告書

お得意様	松本デンタルクリニック 様		ご承認印
住所	静岡県沼津市米山町2-3		
TEL	055-943-7350	室名	洗浄室 様
機種型式	Ic Washer	号機	100102
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	(株)IHIシバウラ 様		

ご依頼内容・現象
 ・運転中、「E-3」が表示される。その後漏水エラー検出。
 ・定期メンテナンスのお知らせ表示が消えない。

原因 90℃消毒完了後の冷却排水時に凝縮水の排水口及び排水口周辺より水漏れ有、凝縮タンクオーバーフローセンサー作動確認、排水ポンプ(2台)出力確認、処置、単独にて排水ポンプ動作確認(2台)、排水ホース切断してトラップ回路なしでテストも状況変化なし。90℃消毒行程タイムアップで正常動作確認、後日、IHIより代品と入替引取修理。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
2016.4/24 納入設置品	メーカー
	機種
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位

作業日 2016年05月25日

保守形態	1 保守契約 ☒ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 9 対外 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間 ☒ 2 スポット ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 ☐ 特管 ☐ 非特管 ☐
作業区分	00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 搬去移設 ☒ 60 撤去 ☐ 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 5月25日 14時30分
 作業完了時刻 5月25日 19時30分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 5H× 1名× 7500円	37500
3	派遣料 片道のみ 1名× 10600円 106km	10600
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サービスセンター	静岡県	実施者	河野
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
井ノ口	小林	長川	久保

①管理 No.	778080
②作業日	20160525
③Uコード	0559437350
④⑤機種コード	11-09
⑥製造 No.	100102
⑦保守・サービス形態	9-1-50
⑧故障コード	
⑨実施SC	62
⑩技術者	79
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

料金内訳	
⑬A	
部品代	
⑭B	
技術料等	48100
⑮	
⑯	
税別合計金額	48100
消費税	3848

ご請求金額 ¥	51948
納品書 No.	1687