

保守点検・修理 報告書

管理 No. H2015 0406
発行日 平成27年 4 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100687
作業年月日	平成 27 年 4 月 6 日	作業時間: 1 Hr
顧客名	栗田クリニック	TEL: 0565-31-1860
所在地	愛知県豊田市広久手2-1-1	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 479
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.172 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E-403

装置 情報	交換後運転回数: 13	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+7L: 22
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27年 4 月 6 日

ご署名

栗田 慎一



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-4 Oケラカーサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27. 4/6

